




## 6. Manometry s krabicovou membránou

<p><b>03388</b></p> 	<p><b>Průměr:</b>160mm, spodní připojení  <b>Třída přesnosti:</b> 2,5%  <b>Měřicí rozsah:</b> -1kPa až 60kPa (mbar)  <b>Měřicí systém:</b> slitina mědi CuBe, krabicová  <b>Pouzdro:</b> kov, bajonet, AKC  <b>Pro teploty:</b>-20°C/+80°C  <b>Závit:</b>M20 x1,5 membrána</p>	<p>-1;-1,6;-2,5;-4;-6;-10;-16;-25;-40  -60;-100kPa <b>až 0</b>  <b>0 až 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60kPa</b></p>	<p>1020,-Kč</p>
<p><b>03398</b></p> 	<p><b>Průměr:</b>100mm, spodní připojení  <b>Třída přesnosti:</b> 1,6%  <b>Měřicí rozsah:</b> -1kPa až 60kPa (mbar)  <b>Měřicí systém:</b> slitina mědi-CuBe, krabicová  <b>Pouzdro:</b> kov, bajonet, AKC  <b>Pro teploty:</b>-20°C/+80°C  <b>Závit:</b>M20x1,5 (G1/2“)  membrána</p>	<p>-1;-1,6;-2,5;-4;-6;-10;-16;-25;-40  -60;-100kPa <b>až 0</b>  <b>0 až 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60kPa</b></p>	<p>1025,-Kč</p>
<p><b>03378</b>  <b>diferenční</b></p> 	<p><b>Průměr:</b>160mm, zadní připojení  <b>Třída přesnosti:</b> 2,5%  <b>Měřicí rozsah:</b> -1kPa až 60kPa (mbar)  <b>Měřicí systém:</b> slitina mědi-CuBe, krabicová  <b>Pouzdro:</b> kov, bajonet, AKC  <b>Pro teploty:</b>-20°C/+80°C  <b>Závit:</b>M20x1,5 membrána</p>	<p>-1;-1,6;-2,5;-4;-6;-10;-16;-25;-40  -60;-100kPa <b>až 0</b>  <b>0 až 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60kPa</b></p>	<p>4670,-Kč</p>